N

Legende

- Wohngebäude
- Nebengebäude
- Schallschutzwand Bestand
- Schallschutzwand Planung
- Linie
- Immissionsort

Baulärmquellen

- Punktschallquelle Bereich AD Funkturm
- Linienschallquelle Bereich Eichkampstraße

Stw	IRW	Lr,T
6.OG	65	**67**
5.OG	65	**67**
4.OG	65	**66**
3.OG	65	**66**
2.OG	65	**66**
1.OG	65	**66**
EG	65	65

Stw	IRW	Lr,T
5.OG	55	54
4.OG	55	54
3.OG	55	54
2.OG	55	53
1.OG	55	53
EG	55	53

Stw	IRW	Lr,T
3.OG	60	53
2.OG	60	53
1.OG	60	53
EG	60	52

Stw	IRW	Lr,T
2.OG	65	55
1.OG	65	55
EG	65	55

Stw	IRW	Lr,T
1.OG	55	**64**
EG	55	**62**

Stw	IRW	Lr,T
1.OG	65	57
EG	65	57

Stw	IRW	Lr,T
1.OG	55	49
EG	55	43

Stw	IRW	Lr,T
5.OG	55	54
4.OG	55	54
3.OG	55	53
2.OG	55	53
1.OG	55	53
EG	55	53

Brecheranlage

Fahrbahnabbruch

Pegelbereich LrT
in dB(A)

<	35
35 -	40
40 -	45
45 -	50
50 -	55
55 -	60
60 -	65
65 -	70
70 -	75
75 -	80
>=	80

Stw= Stockwerk, IRW = Immissionsrichtwert, LrT = Beurteilungspegel Tag

0 200 400 600 800 1000 m

DEGES Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin

LÄRMKONTOR GmbH

Altonaer Poststraße 13 b 22767 Hamburg
Tel.: 040 - 38 99 94.0 Fax: 040 - 38 99 94.44
mail: hamburg@laermkontor.de
http://www.laermkontor.de

Projekt:

Schalltechnische Untersuchung zum Baulärm im Rahmen des Umbaus Autobahndreieck Funkturm A 100 / A 115

Planinhalt:

Anlage 3d: Schallimmissionsraster Tag (07:00 - 20:00 Uhr) gemäß AVV Baulärm, Raster 5 x 5 m

Bauphase 1.1b mit LSW an Eichkampstr.

Maßstab:	1:10000	A3	Bearbeiter: Fr. Eberlei			
2021.259	01.04.2022	V8.2 29.03.2022/127	5000/200/50	Q0,1	R10/4/10/9	