N

Legende

- Wohngebäude
- Nebengebäude
- Schallschutzwand Bestand
- Schallschutzwand Planung
- Linie
- Immissionsort

Baulärmquellen

- Flächenschallquelle Bereich AD Funkturm
- Punktschallquelle Bereich AD Funkturm

Stw	IRW	Lr,T
6.OG	65	71
5.OG	65	71
4.OG	65	71
3.OG	65	71
2.OG	65	70
1.OG	65	**69**
EG	65	**69**

Stw	IRW	Lr,T
5.OG	55	**56**
4.OG	55	55
3.OG	55	55
2.OG	55	55
1.OG	55	55
EG	55	55

Stw	IRW	Lr,T
3.OG	60	54
2.OG	60	54
1.OG	60	54
EG	60	53

Stw	IRW	Lr,T
1.OG	55	**56**
EG	55	55

Stw	IRW	Lr,T
1.OG	65	59
EG	65	59

Stw	IRW	Lr,T
2.OG	65	60
1.OG	65	60
EG	65	59

Stw	IRW	Lr,T
5.OG	55	**58**
4.OG	55	**58**
3.OG	55	**58**
2.OG	55	**58**
1.OG	55	**57**
EG	55	**57**

Stw	IRW	Lr,T
1.OG	55	51
EG	55	48

Flächenansatz AD Funkturm

Brecheranlage

Pegelbereich LrT
in dB(A)

< 35	
35 - 40	
40 - 45	
45 - 50	
50 - 55	
55 - 60	
60 - 65	
65 - 70	
70 - 75	
75 - 80	
>= 80	

Stw= Stockwerk, IRW = Immissionsrichtwert, LrT = Beurteilungspegel Tag

0 200 400 600 800 1000 m

DEGES Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin

LÄRMKONTOR GmbH
Altonaer Poststraße 13 b 22767 Hamburg
Tel.: 040 - 38 99 94.0 Fax: 040 - 38 99 94.44
mail: hamburg@laermkontor.de
http://www.laermkontor.de

Projekt:

Schalltechnische Untersuchung zum Baulärm im Rahmen des Umbaus Autobahndreieck Funkturm A 100 / A 115

Planinhalt:

Anlage 3k: Schallimmissionsraster Tag (07:00 - 20:00 Uhr) gemäß AVV Baulärm, Raster 5 x 5 m

Bauphase 3.3

Maßstab:	1:10000	A3	Bearbeiter: Fr. Eberlei			
2021.259	31.03.2022	V8.2 29.03.2022/109	5000/200/50	Q0,1	R10/4/10/9	